

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2019 年 4 月 3 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号: 301469
作業年月日	2019 年 4 月 3 日		作業時間: 1 Hr
顧客名	高山内科病院 様		TEL: 0898-22-7720
所在地	愛媛県今治市大正町3-5-8		ご担当 様
販売店	(有) テクノメディカル		ご担当 様
納入年月日	2018 年 4 月 8 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ / 年 / 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

保守点検 (初年度無償)

不具合原因、作業内容

保守点検部品の交換

点検項目

フタロック	正常 ☒		殺菌槽 LED	正常 ☒	
酸素ライン	正常 ☒	300	エアライン	正常 ☒	
アルコールライン	正常 ☒		オゾン水濃度計動作	正常 ☒	パルス数 85
オゾンセンサ	正常 ☒		排水栓、排水ライン	正常 ☒	
給水ライン	正常 ☒		細管送水ライン	正常 ☒	
濃度計流量	正常 ☒		排気ライン	正常 ☒	
水位センサー	正常 ☒		オゾン濃度	正常 ☒	履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒		異常音、振動	正常 ☒	
清掃	正常 ☒	清掃 ☐	電源コード	正常 ☒	
トレイ	正常 ☒		殺菌チューブ類	正常 ☒	
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		マニホールド周辺フューズ	正常 ☒	
	☐		Ver. 0207 / T03C	☐	

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

特に異常なし、大変きれいに御使用頂き有難うございます。

装置 情報	交換後運転回数: 89	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒: 13	殺菌/消毒+アル: 77
	リークチェック: 0	自己洗浄: 74	アルコール単独: 0	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ; 水槽側		☐	
ポン水濃度計		☒	1	接続コネクタ; フューズ側		☐	
ポン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

年 月 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名

高山内科病院

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
高橋	高橋