

## 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成30年8月20日

|       |                                                                                                       |                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input checked="" type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input type="checkbox"/> | 製造番号：100726                                                           |
| 作業年月日 | 平成30年8月20日                                                                                            | 作業時間：1.5 Hr                                                           |
| 顧客名   | 斎藤医院 様                                                                                                | TEL：08388-2-2838                                                      |
| 所在地   | 山口県阿武郡阿武町奈古2860-1                                                                                     | ご担当 様                                                                 |
| 販売店   | 富士ファルムメディカル(株) 山口営業所                                                                                  | ご担当 澤久 様                                                              |
| 納入年月日 | 平成25年5月21日                                                                                            | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 作業区分  | 保守点検 <input type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目                                      | 定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>                                    |
| 出張・引取 | 修理 <input checked="" type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/>     | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>                                       |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

消毒終了後、水槽に水が貯まらず。

不具合原因、作業内容

ノズドバルブ交換作業

点検項目

|          |                                                                    |              |                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌槽 LED      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | エアライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン水濃度計動作    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 357    |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排水栓、排水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 細管送水ライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排気ライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン濃度        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.71 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 異常音、振動       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレイ      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌チューブ類      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | マニホールド周辺チューブ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
|          | <input type="checkbox"/>                                           |              | <input type="checkbox"/>                           |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

その他特に異常なし。

|          |            |                |           |               |
|----------|------------|----------------|-----------|---------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数：30 | 更新（リセット）実施・未実施 | 殺菌/消毒：250 | 殺菌/消毒+バルブ：641 |
|          | リークチェック：0  | 自己洗浄：140       | アルコール単独：1 | エア単独：1        |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                       | 数量 | 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|--------------|-------|--------------------------|----|--------------|-------|-------------------------------------|----|
| バルブ分解触媒      |       | <input type="checkbox"/> |    | 吸盤           |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| 排水栓          |       | <input type="checkbox"/> |    | 接続コネクタ：水槽側   |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| バルブ水濃度計      |       | <input type="checkbox"/> |    | 接続コネクタ：チューブ側 |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| バルブ水濃度計用フィルタ |       | <input type="checkbox"/> |    | ノズドバルブ       |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |
| オゾンセンサー      |       | <input type="checkbox"/> |    | 水質センサー（LO）   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

30年8月20日

ご署名

技術者 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店  
広島県広島市西区庚午中4-10-36  
TEL：082-275-0740

責任技術者

作業者

増原

如地

Ver.3.1