管理 No. 20190416-01

保守点検・修理　報告書

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000 □　オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ■		製造番号： 300544
作業年月日	2019 年 4 月 16 日		作業時間： 1.0 Hr
顧客名	古江駅前内科医院 様		TEL： 082-273-1211
所在地	広島市西区古江新町3-7　新本ビル2F		ご担当 様
販売店	藤井医療器株式会社 様		ご担当 深水 様
納入年月日	2015 年 4 月 20 日	保証期間 内 □ 外 ■	付属品
作業区分	保守点検 ■　総合点検 □　4 年 4 回目		定期点検ｼｰﾙ記入 ■
出張・引取	修理 □　点検のみ □　その他 □		修理表示貼付 □

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・保守点検　2018年10月 排水下取り外し.
その後異常なし無し.

不具合原因、作業内容

・下記部品交換

点検項目

フタロック	正常 ☑		殺菌槽 LED	正常 ☑	
酸素ライン	正常 ☑	283	エアライン	正常 ☑	33~36
アルコールライン	正常 ☑		オゾン水濃度計動作	正常 ☑	ﾊﾟﾙｽ数 458
オゾンセンサ	正常 ☑		排水栓、排水ライン	正常 ☑	
給水ライン	正常 ☑		細管送水ライン	正常 ☑	
濃度計流量	正常 ☑		排気ライン	正常 ☑	
水位センサー	正常 ☑		オゾン濃度	正常 ☑ 履歴	0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☑		異常音、振動	正常 ☑	
清掃	正常 ☑	清掃 ☑	電源コード	正常 ☑	
トレー	正常 ☑		殺菌チューブ類	正常 ☑	
殺菌槽コネクタ	正常 ☑		マニホールド周辺ﾁｭｰﾌﾞ	正常 ☑	

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に問題等ございませんでした。

装置情報	交換後運転回数： 727	更新（ﾘｾｯﾄ） 実施 ・ 未実施	殺菌/消毒： 630	殺菌/消毒＋ｱﾙ： 1831
	リークチェック： 0	自己洗浄： 1,018	ｱﾙｺｰﾙ単独： /	エア単独： 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ｵｿﾞﾝ分解触媒		☑	1	吸盤		☑	3
排水栓		☑	1	接続ｺﾈｸﾀ；水槽側		□	2
ｵｿﾞﾝ水濃度計		☑	1	接続ｺﾈｸﾀ；ﾁｭｰﾌﾞ側		☑	3
ｵｿﾞﾝ水濃度計用ﾌｨﾙﾀ		☑	1	ﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞﾁｭｰﾌﾞ		□	1ｾｯﾄ
ｵｿﾞﾝｾﾝｻｰ		☑	1	排水ﾌｨﾙﾀｰ　新・旧		□	1

お客様ご確認署名欄　　年　月　日

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名 高田俊行 印

修理業者　新鋭工業 株式会社　広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL：082-275-0740

責任技術者	作業者
増原	松本