

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号:	300631
作業年月日	2019 年 10 月 16 日		作業時間:	1.0 Hr
顧客名	にしみ内科クリニック 様		TEL:	0827-44-2437
所在地	岩国市錦見6-14-31		ご担当	キヨナガ 様
販売店	ティーエスアルフレッサ(株)岩国 様		ご担当	若木 様
納入年月日	2015 年 9 月 28 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 4 年 4 回目 定期点検シール記入 ☒			
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・保守点検

9月10日 故障発生... 説明済み。 下部排水、分解なし。
シャワーなし

不具合原因、作業内容

・下記部品交換

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

・オゾン分解触媒等2ヶ所は交換した。

装置 情報	交換後運転回数：	1,098	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒：	1,822	殺菌/消毒＋7L：	1,981
	リークチェック：	4	自己洗浄：	205	アルコール単独：	38	エア単独：

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ; 水槽側		☐	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ; チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	マニホールド・チューブ		☐	1セット
オゾンセンサー		☒	1	排水フィルタ 新・旧		☐	1
		☐		IS-70 747-7		☒	1

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名

佐伯 久美子

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午4-10-36
TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
増原	松本