

# 保守点検・修理 報告書

管理 No. 201912121-01

発行日: 2019年 12月 12日

|       |                                                                                                                             |                                                                       |                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/>                       |                                                                       | 製造番号: 300674      |
| 作業年月日 | 2019年 12月 12日                                                                                                               |                                                                       | 作業時間: / Hr        |
| 顧客名   | 森本医院 様                                                                                                                      |                                                                       | TEL: 0823-56-2225 |
| 所在地   | 広島県呉市倉橋町釣土田7382-2                                                                                                           |                                                                       | ご担当 様             |
| 販売店   | 株式会社広島メディックス                                                                                                                |                                                                       | ご担当 木村 様          |
| 納入年月日 | 年 12月 10日                                                                                                                   | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品               |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 4年 4回目 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                       |                   |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>      |                                                                       |                   |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

2019年定期メンテナンス実施

点検項目

|          |    |                                                                 |              |    |                                                 |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------|--------------|----|-------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌槽 LED      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | エアライン        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン水濃度計動作    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> ハルス数 309    |
| オゾンセンサ   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排水栓、排水ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 細管送水ライン      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排気ライン        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン濃度        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.20 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 異常音、振動       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレー      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌チューブ類      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | マニホールド周辺チューブ | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
|          |    | <input type="checkbox"/>                                        |              |    | <input type="checkbox"/>                        |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に問題ありません。

|          |              |                                                                              |            |               |
|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: 211 | 更新(リセット) 実施 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施 <input type="checkbox"/> | 殺菌/消毒: 116 | 殺菌/消毒+7L: 798 |
|          | リークチェック: 0   | 自己洗浄: 178                                                                    | アルコール単独: 0 | エア単独: 0       |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称        | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|--------------|-------|-------------------------------------|----|---------------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | /  | 吸盤            |       | <input checked="" type="checkbox"/> | /  |
| 排水栓          |       | <input checked="" type="checkbox"/> | /  | 接続コネクタ: 水槽側   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | /  |
| オゾン水濃度計      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | /  | 接続コネクタ: チューブ側 |       | <input checked="" type="checkbox"/> | /  |
| オゾン水濃度計用フィルタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | /  | 排水バルブ(10)     |       | <input checked="" type="checkbox"/> | /  |
| オゾンセンサー      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | /  |               |       | <input type="checkbox"/>            |    |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 田中 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店  
広島県広島市西区庚午中4-10-36  
TEL: 082-275-0740

| 責任技術者 | 作業者 |
|-------|-----|
| 増原    | 増原  |