

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2020 年 3 月 2 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号:	300113
作業年月日	2020 年 2 月 28 日		作業時間:	2 Hr
顧客名	原田外科医院 様		TEL:	0837-52-0756
所在地	山口県美祢市大嶺町東分322-1		ご担当	様
販売店	メディケア株式会社		ご担当	花田 様
納入年月日	2013 年 11 月 30 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 7 年 7 回目 定期点検シール記入 ☒			
出張 <u>引取</u>	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

1/20 排水注意、定期保守点検

不具合原因、作業内容

定期保守点検部品の交換、排水ポンプ分解清掃

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ ハルス数 517
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
	☐		Ver. 0207/T04C		

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

排水注意の原因は、排水ホップに消毒器の部品が入り込んでいた為でした。分解清掃にて対応済み。

その他特に異常はございませんでした。大変きれいにご使用頂き有難うございます。

装置情報	交換後運転回数: 351	更新 (リセット) <u>実施</u> ・未実施	殺菌/消毒: 324	殺菌/消毒+アル: 1470
	リークチェック: 1250	自己洗浄: 1172	アルコール単独: 1	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ; 水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ; チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

R2 年 3 月 5 日

ご署名 赤川 佳寛 印

修理業者

新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任技術者

作業者

増原

石井

Ver.3.1