

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2020 年 3 月 10 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号: 300843
作業年月日	2020 年 3 月 10 日		作業時間: 1 Hr
顧客名	日高内科医院 様		TEL: 02-872-3232
所在地	広島市安佐南区上宇 2-32-21		ご担当 様
販売店	藤子医療会(株)		ご担当 様
納入年月日	2016 年 3 月 31 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

E-201, E-300

不具合原因、作業内容

22FV-1V 基盤交換 (無償)

点検項目

フタロック	正常 ☐	殺菌槽 LED	正常 ☐
酸素ライン	正常 ☐	エアライン	正常 ☐
アルコールライン	正常 ☐	オゾン水濃度計動作	正常 ☐ バルブ数
オゾンセンサ	正常 ☐	排水栓、排水ライン	正常 ☐
給水ライン	正常 ☐	細管送水ライン	正常 ☐
濃度計流量	正常 ☐	排気ライン	正常 ☐
水位センサー	正常 ☐	オゾン濃度	正常 ☐ 履歴 0.23 ppm
水漏れ確認	正常 ☐	異常音、振動	正常 ☐
清掃	正常 ☐ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☐
トレイ	正常 ☐	殺菌チューブ類	正常 ☐
殺菌槽コネクタ	正常 ☐	マニホールド周辺チューブ	正常 ☐
	☐		☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

上記不具合は、22FV-1V 基盤に不具合のあったため、交換を実施。
交換後、動作確認は完了しました。(次回点検は 2020 年 5 月予定)

装置 情報	交換後運転回数: 216	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒: 50	殺菌/消毒+7L: 21
	リークチェック: 2	自己洗浄: 199	アルコール単独: 3	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☐		吸盤		☐	
排水栓		☐		接続コネクタ: 水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☐		接続コネクタ: チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☐		22FV-1V 基盤		☒	1
オゾンセンサー		☐		V4T 0207/TALC		☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2020 年 3 月 10 日

日高 聡

ご署名

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
日高 聡	日高 聡