

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20200514-1

発行日: 2020年 5月 13 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号: 301506
作業年月日	2020 年 5 月 14 日		作業時間: / Hr
顧客名	さいきじんクリニック 様		TEL: 084-949-2777
所在地	広島県福山市瀬戸町大字山北450-1		ご担当 様
販売店	五洋医療器株式会社 福山支店		ご担当 藤澤 様
納入年月日	2018年 5月 15 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2 年 2 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴 → 無し			
・保守点検			
不具合原因、作業内容			
定期点検保守作業			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒ 300	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 463
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	イログラウ	☒ Ver. 0207 / T04c
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
・下記部品交換 検点問題等ございました。			

装置 情報	交換後運転回数: 65	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒: 6	殺菌/消毒+AL: 126
	リークチェック: 0	自己洗浄: 128	アルコール単独: 0	エア単独: 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ; 水槽側		☒	2
ポン水濃度計	52002037	☒	1	接続コネクタ; チューブ側		☒	2
ポン水濃度計用フィル		☒	1	タッチパネル		☐	
オゾンセンサー	140930-005	☒	1	基盤		☐	

お客様ご確認署名欄	2020 年 5 月 14 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	さいきじんクリニック 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
増原	青木