

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20191024
発行日: 2019 年 10 月 24 日

販売名 / サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. 3.1	製造番号 500028
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐ Ver. 3.1	作業年月日 2019 年 10 月 24 日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☒ Ver. 1.0	作業時間 Hr
顧客名	あめやまクリニック 様	TEL: 083-288-1000
所在地	山口県下関市菊川町大字田部1148-5	ご担当 様
販売店	ティースフルプラザ(株) 山口機器試薬支店	ご担当 井上 様
納入年月日	2018 年 10 月 19 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1 年 1 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張/引出	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
2019年 保守点検	
不具合原因、作業内容	
点検項目	
フタロック 正常 ☒ (赤)	水槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒ 5.17MPa Soul X1	エアライン 正常 ☐
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルブ数 930
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒ 洗剤ポケット交換	殺菌/消毒 チューブ類 正常 ☒
水槽側コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
	運転プログラムバージョン 正常 ☒ Ver. 0303 / T12A
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項	
異常ありませんでした。酸素ポンプの交換をお願いします。	

装置 情報	交換後運転回数: 233	更新(リセット) ☒ 実施・未実施	殺菌/消毒: 21 / 21	殺菌/消毒+7L: 212 / 212
	リークチェック: 131	自己洗浄: 169	アルコール単独: 0	エア単独: 2

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計 ☒			オゾン分解触媒 ☒ 1		吸盤 ☒ 3	
交換後 No. 16052319			排水栓 ☒ 1		エアフィルター ☒ 1	
オゾンセンサー ☐			接続コネクタ; 水槽側 ☐		水フィルター ☒ 1	
			接続コネクタ; チューブ側 ☐		閉止バルブ ☒ 1	
			オゾン水濃度計用フィルタ ☐			

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

令和元年 10 月 24 日

鉛山 昌 印

修理業者 株式会社 IHI アグリテック (旧社名 IHI シバウラ)
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL:086-944-6528

責任技術者 作業者



中澤