

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2019 年 11 月 15 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号: 100781
作業年月日	2019 年 11 月 15 日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	北村 742.7 様		TEL: 0836-21-5406
所在地	山口県宇部市秋山町 2-6-26		ご担当 様
販売店	海井区科 志城 (株) 宇部営業所		ご担当 本村 様
納入年月日	2019 年 8 月 7 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 5 年 3 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

保守点検

不具合原因、作業内容

保守点検部品の交換

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 410
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
		☐	Ver 0107 / TOL.A		☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

特に異常なし。不具合の件は御使用後と有難うございます。

装置 情報	交換後運転回数: 555	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒: 505	殺菌/消毒+7L: 1366
	リークチェック: 2232	自己洗浄: 407	アルコール単独: 54	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	2
排水栓		☒	1	接続コネクタ; 水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ; チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

R1 年 11 月 15 日

ご署名

北村 742.7

印

修理業者

新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午4-10-36
TEL: 082-275-0740

責任技術者

作業者

増原

北村

Ver.3.1