

保守点検・修理 報告書

機器名	オゾン水内視鏡殺菌機	OED-1000	☐	Ver. 3.1	製造番号: 300095
サビマニュアル	オゾン水内視鏡消毒機	OED-1000S	☒	Ver. 3.1	作業日: 2020年6月25日
Ver (版番号)	オゾン水内視鏡洗浄消毒機	OED-1000S Plus	☐	Ver. 1.0	作業時間: 2 Hr
顧客名	秋市見島診療所				TEL: 0838-23-3324
所在地	山口県 秋市見島 25-2				ご担当 様
販売店	(有) ヤマダエムシー				ご担当 齊藤 様
納入年月日	2013 年 9 月 20 日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	7 年 / 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容	異常履歴	有 ☐ 無 ☒	シャワー	有 ☐ 無 ☒
保守点検			分解	有 ☐ 無 ☒

不具合原因、作業内容
下記部品交換

点検項目		正常	異常
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 812
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.20 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールドチューブ	正常 ☒
		プログラム ver	正常 ☒ Ver 0209 / Torc

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
特に異常ありませんでした。

装置情報	交換後運転回数: 39	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒: 1 p	殺菌/消毒+7L: 132
	リークチェック: 0	自己洗浄: 2	アルコール単独: 0	エア単独: 2

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計 3.3V	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☒	一式
交換後No 12061020			濃度計フィルター	☒	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☒	1	給水フィルター	☐	1
No 130110-024			水槽側コネクタ	☒	2	基板 (新)	☒	1
	☐		チューブ側コネクタ	☒	2	タッチパネル (カバー)	☒	1
	☐		吸盤	☒	3		☐	

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用致しません。
ご署名

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
高橋	高橋