

保守点検・修理 報告書

機器名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	Ver. 3.1	製造番号: 300160
サービスマニュアル	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	Ver. 3.1	作業日: 2020年8月19日
Ver (版番号)	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	Ver. 1.0	作業時間: 0.5 Hr
顧客名	山内病院 様		TEL: 0898-32-3000
所在地	愛媛県今治市片山3-1-40		ご担当 様
販売店	(株) サイコーメディカル 様		ご担当 山本 様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容	異常履歴 (有) 無	シャワー (有) 無
排水注意	排水注意	分解 (有) 無

不具合原因、作業内容
排水フィルター、排水ホース交換

点検項目	
フタロック 正常 ☐	殺菌槽 LED 正常 ☐
酸素ライン 正常 ☐	エアライン 正常 ☐
アルコールライン 正常 ☐	オゾン水濃度計動作 正常 ☐ パルス数
オゾンセンサ 正常 ☐	排水栓、排水ライン 正常 ☐
給水ライン 正常 ☐	細管送水ライン 正常 ☐
濃度計流量 正常 ☐	排気ライン 正常 ☐
水位センサー 正常 ☐	オゾン濃度 正常 ☐ 履歴 ppm
水漏れ確認 正常 ☐	異常音、振動 正常 ☐
清掃 正常 ☐	電源コード 正常 ☐
トレイ 正常 ☐	殺菌チューブ類 正常 ☐
殺菌槽コネクタ 正常 ☐	マニホールドチューブ 正常 ☐
	プログラムver 正常 ☐ Ver /

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
2020年9月1日 保守点検の時期となっており

装置情報	交換後運転回数: 更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒: /	殺菌/消毒+アル: /
	リークチェック: 自己洗浄:	アルコール単独:	エア単独:

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☐	1	オゾン分解触媒	☐	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No			濃度計フィルター	☐	1	排水フィルター 旧・新	☒	1
オゾンセンサー	☐	1	排水栓	☐	1	給水フィルター	☐	1
No			水槽側コネクタ	☐	2	基板	☐	1
	☐		チューブ側コネクタ	☐	2	タッチパネル	☐	1
	☐		吸盤	☐	3		☐	

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用致しません。
ご署名

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
増原	植