

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20200115-01
発行日: 年 月 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号:	500064
作業年月日	2020 年 1 月 17 日		作業時間:	2 Hr
顧客名	加納内科消化器科 様		TEL:	0848-47-3200
所在地	広島県尾道市高須町3659-1		ご担当	様
販売店	福山医療器株式会社		ご担当	藤本 様
納入年月日	2019 年 1 月 16 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1 年 / 回目		定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐		修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
2020年度定期保守点検	
不具合原因、作業内容	
70kgより更新	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	水槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 714
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.77 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	消毒 チューブ類 正常 ☒
水槽側コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
	運転プログラムバージョン 正常 ☐ Ver. 1
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項	
17kg問題あり更新	

装置 情報	交換後運転回数: 221 更新 (リセット) 実施・未実施	消毒 (総運転回数): 7 / 消毒 (洗剤洗浄あり): 5	
	消毒+アル (総運転回数): 214 / 消毒+アル (洗剤洗浄あり):		
	リークチェック: 219	自己洗浄: 189	70kg単独: 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒ 1	吸盤	☒ 3
交換後 No.			排水栓	☒ 1	エアフィルター	☐
オゾンセンサー	☒	1	接続コネクタ; チューブ側	☒ 1	水フィルター	☒ 1
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1		☐
				☐		☐

お客様ご確認署名欄

年 月 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名 加納 俊彦 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL: 082-275-0740

責任技術者 作業者