

保守点検・修理 報告書

機器名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	製造番号: 301250 左
サービスマニュアル	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	作業日: 2020年8月27日
Ver (版番号)	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	作業時間: Hr
顧客名	広島中央健診所 様	TEL 082-228-1177
所在地	広島市中区八丁堀10-10	ご担当 宮田 様
販売店	(株)エバルス 様	ご担当 末田 様
納入年月日	2017年8月24日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☒ 調整 修理表示貼付 ☒	

不具合状況、依頼内容	異常履歴	有・無	シャワー	有・無
・オゾン水生成注意が頻発	異常 8/27 1回		分解	有・無
			給・排水F	有・無

不具合原因、作業内容
・酸素量の調整 (レギュレータ) 水温 27℃
生成TIME: 122秒 → 68秒

点検項目	
フタロック 正常 ☐	殺菌槽 LED 正常 ☐
酸素ライン 正常 ☐	エアライン 正常 ☐
アルコールライン 正常 ☐	オゾン水濃度計動作 正常 ☐ パルス数
オゾンセンサ 正常 ☐	排水栓、排水ライン 正常 ☐
給水ライン 正常 ☐	細管送水ライン 正常 ☐
濃度計流量 正常 ☐	排気ライン 正常 ☐
水位センサー 正常 ☐	オゾン濃度 正常 ☐ 履歴 ppm
水漏れ確認 正常 ☐	異常音、振動 正常 ☐
清掃 正常 ☐	電源コード 正常 ☐
トレイ 正常 ☐	殺菌チューブ類 正常 ☐
殺菌槽コネクタ 正常 ☐	マニホールドチューブ 正常 ☐
	プログラムver 正常 ☐ Ver /

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
総合保守無償
特記事項なし。

装置情報	交換後運転回数: 1189 更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒: 7248	殺菌/消毒+アル: 2313
	リークチェック: 6.592 自己洗浄: 733	アルコール単独: 123	エア単独: 2

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☐	1	オゾン分解触媒	☐	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No			濃度計フィルター	☐	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☐	1	排水栓	☐	1	給水フィルター	☐	1
No			水槽側コネクタ	☐	2	基板	☐	1
	☐		チューブ側コネクタ	☐	2	タッチパネル	☐	1
	☐		吸盤	☐	3		☐	

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用致しません。
ご署名 宮田恵子