

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2020年 1月 29日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号: 300441
作業年月日	2020年 1月 29日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	三田尻病院 様		TEL: 185-22-1110
所在地	山口県 防府市 小茶屋町 3-27		ご担当 様
販売店	(株) 特殊加工商会		ご担当 馬村 様
納入年月日	2015年 2月 2日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 5年 5回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守点検

不具合原因、作業内容

保守点検部品との交換

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 380
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	Ver 0207 / T02C	☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

月に異常なし、大変素晴らしい御使用頂き有難うございます。

装置情報	交換後運転回数: 1143	更新 (リセット) (実施)・未実施	殺菌/消毒: 2685	殺菌/消毒+アル: 2989
	リークチェック: 1948	自己洗浄: 980	アルコール単独: 98	エア単独: 3

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☒		吸盤		☒	1
排水栓		☒		接続コネクタ: 水槽側		☐	
ポン水濃度計		☒		接続コネクタ: チューブ側		☐	
ポン水濃度計用フィル		☒		排水パイプ		☒	1
オゾンセンサー		☒				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020年 1月 29日

ご署名

山本 幸枝

印

修理業者

新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL: 082-275-0740

責任技術者

作業者

増原

坂根