

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号:	200375
作業年月日	2020 年 2 月 6 日		作業時間:	Hr
顧客名	香浦医院 様		TEL:	
所在地	山口県下松市		ご担当	様
販売店	様		ご担当	様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐			
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☒			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

運転後、点検表示が点灯。(消毒中) (1日水温 点検 消毒リセットも表示されず)

不具合原因、作業内容

1. 基板交換 → OK! 2. 減圧(水)次日確認。

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数: 60	更新(リセット)実施: 未実施	殺菌/消毒: 20	殺菌/消毒+アル: 006
	リークチェック: 4	自己洗浄: 100	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☐	1	吸盤		☐	3
排水栓		☐	1	接続コネクタ: 水槽側		☐	2
オゾン水濃度計		☐	1	接続コネクタ: チューブ側		☐	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☐	1	マニホールド・チューブ		☐	1セット
オゾンセンサー		☐	1	排水フィルタ 新・旧		☐	1
基板		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名

藤本 典子

修理業者

新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL: 082-275-0740

責任技術者

作業者

増原

松本