

保守点検・修理 報告書

管理 No. 06-202010-01
発行日: 2020年 10月 5日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 □ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒			製造番号:	300930
作業年月日	2020年 10月 6日			作業時間:	0.5 Hr
顧客名	松本内科胃腸科医院			様	TEL: 084-845-2277
所在地	広島県尾道市向東3570-5			ご担当	西本 様
販売店	五洋医療器株式会社			ご担当	西本 様
納入年月日	2016年 8月 2日	保証期間	内 □ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	年 回	目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴					
排水注意表記 E402 x110 E111 x120					
不具合原因、作業内容					
排水フィルターの詰まりの為フィルター交換					
点検項目					
フタロツク	☒	正常	殺菌槽 LED	☒	正常
酸素ライオン	☒	正常	エアライオン	☒	正常
アルコールライオン	☐	正常	オゾン水濃度計動作	☒	正常 バルブ数
オゾンセンサ	☒	正常	排水栓、排水ライオン	☒	正常
給水ライオン	☒	正常	細管送水ライオン	☒	正常
濃度計流量	☒	正常	排気ライオン	☒	正常 ppm
水位センサ	☒	正常	オゾン濃度	☒	正常
水漏れ確認	☒	正常	異常音、振動	☒	正常
清掃	☒	正常	電源コード	☒	正常
トレー	☒	正常	殺菌チューブ類	☒	正常
殺菌槽コネクタ	☒	正常	「ニホルド周辺チューブ」	☒	正常
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項					

装置情報	交換後運転回数:	53	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒:	16	殺菌/消毒+7L:	180
	リークチェック:	0	自己洗浄:	197	7L単独:	0	エア単独:
交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☐		吸盤		☐	
排水栓		☐		接続コネクタ: 水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☐		接続コネクタ: チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用7L用		☐		排水バルブ		☐	
オゾンセンサ		☐				☐	

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名 北村 陽子 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL: 082-275-0740

責任技術者	増原	作業者	増原
-------	----	-----	----