

保守点検・修理 報告書

機器名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	製造番号: 301250 左
サービスマニュアル	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	作業日: 2021年3月/日
Ver (版番号)	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	作業時間: 1.0 Hr
顧客名	広島中央健診所 様	TEL 082-228-1177
所在地	広島県広島市中区八丁堀10-10	ご担当 宮田 様
販売店	(株)エパルス 様	ご担当 末田 様
納入年月日	2017年 8月 24日	保証期間 内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 7 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容	異常履歴	有 ☒ 無 ☐ シャワー	有 ☒ 無 ☐
・保守点検 (総合点検 2回目)		分解	有 ☒ 無 ☐
		給・排水F	有 ☒ 無 ☐

不具合原因、作業内容	
・下記部品交換	AD: 20.1%

点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☐
酸素ライン	正常 ☒ 28x	エアライン	正常 ☒ 3x
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 36x
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールドチューブ	正常 ☒
		プログラムver	正常 ☒ Ver 0207 / 703c

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数: 159x	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒: 0.897	殺菌/消毒+7L: 2.9x2
	リークチェック: 4.91x	自己洗浄: 85.9	アルコール単独: 132	エア単独: 3

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No 12071108			濃度計フィルター	☒	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☒	1	給水フィルター	☐	1
No 140402-003			水槽側コネクタ	☐	2	基板	☐	1
	☐		チューブ側コネクタ	☐	2	タッチパネル	☐	1
	☐		吸盤	☒	3		☐	

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用致しません。
ご署名 宮田 恵子

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
増原	松本