

保守点検・修理 報告書

機器名	オゾン水内視鏡殺菌機	OED-1000	☐	Ver. 3.1	製造番号: 300929
サービスマニュアル	オゾン水内視鏡消毒機	OED-1000S	☒	Ver. 3.1	作業日: 2020年7月9日
Ver (版番号)	オゾン水内視鏡洗浄消毒機	OED-1000S Plus	☐	Ver. 1.0	作業時間: 1 Hr
顧客名	高川医院 様				TEL: 0893-44-2407
所在地	愛媛県喜多郡内子町内子2256				ご担当 様
販売店	(特) よんやく 大洲支店 様				ご担当 様
納入年月日	2016年7月29日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	4年4回目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容	異常履歴	有 ☒ 無 ☐	シャワー	有 ☒ 無 ☐
保守点検			分解	有 ☒ 無 ☐

不具合原因、作業内容	下記部品の交換
------------	---------

点検項目		結果	備考
フタロック	正常	☒	
酸素ライン	正常	☒	324
アルコールライン	正常	☒	
オゾンセンサ	正常	☒	
給水ライン	正常	☒	
濃度計流量	正常	☒	
水位センサー	正常	☒	
水漏れ確認	正常	☒	
清掃	正常	☒	
トレイ	正常	☒	
殺菌槽コネクタ	正常	☒	
殺菌槽LED	正常	☒	
エアライン	正常	☒	
オゾン水濃度計動作	正常	☒	パルス数 496
排水栓、排水ライン	正常	☒	
細管送水ライン	正常	☒	
排気ライン	正常	☒	
オゾン濃度	正常	☒	履歴 0.68 ppm
異常音、振動	正常	☒	
電源コード	正常	☒	
殺菌チューブ類	正常	☒	
マニホールドチューブ	正常	☐	
プログラムver	正常	☒	Ver2027 / T02C

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項	特に異常は発生していません。交換された部品は正常に動作しています。
----------------------------	-----------------------------------

装置情報	交換後運転回数: 122	更新 (リセット) (実施) / 未実施	殺菌/消毒: 127	殺菌/消毒+7L: 150
	リークチェック: 0	自己洗浄: 467	7Lアルコール単独: 0	エア単独: 1

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No 52002066			濃度計フィルター	☒	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☒	1	給水フィルター	☐	1
No 191023-001			水槽側コネクタ	☒	2	基板	☐	1
	☐		チューブ側コネクタ	☒	2	タッチパネル	☐	1
	☐		吸盤	☒	3		☐	

お客様ご確認署名欄	ご署名 三好 千恵子
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用致しません。	

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
三好 千恵子	三好 千恵子