

## 保守点検・修理 報告書

|       |                                                          |                               |                                                                  |                                               |                  |
|-------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|
| 機 器 名 | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/>             |                               |                                                                  | 製造番号: 300185                                  |                  |
|       | オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/> |                               |                                                                  | 作業日: 2022/年 4月 1日                             |                  |
|       | オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus <input type="checkbox"/>     |                               |                                                                  | 作業時間: 1.0 Hr                                  |                  |
| 顧 客 名 | 藤井循環器内科 様                                                |                               |                                                                  |                                               | TEL 082-252-0133 |
| 所 在 地 | 広島県広島市南区宇品神田2-14-24                                      |                               |                                                                  |                                               | ご担当 三宅 様         |
| 販 売 店 | 藤井医療器株式会社 様                                              |                               |                                                                  |                                               | ご担当 金泉 様         |
| 納入年月日 | 2014 年 1 月 17 日                                          | 保証期間                          | 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品                                           |                  |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/>                 | 総合点検 <input type="checkbox"/> | 年 回目                                                             | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |                  |
| 出張・引取 | 修 理 <input type="checkbox"/>                             | 点検のみ <input type="checkbox"/> | その他 <input type="checkbox"/>                                     | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>               |                  |

|            |            |     |       |     |
|------------|------------|-----|-------|-----|
| 不具合状況、依頼内容 | 異常履歴       | 有・無 | シャワー  | 有・無 |
| ・保守点検      | 3/27 消毒機異常 |     | 分解    | 有・無 |
|            |            |     | 給・排水F | 有・無 |
|            |            |     |       |     |

|            |
|------------|
| 不具合原因、作業内容 |
| ・ 下記部品交換   |
|            |
|            |

| 点検項目     |                                            |            |                                                       |
|----------|--------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>     | 殺菌槽 LED    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 300 | エアライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 34             |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>     | オゾン水濃度計動作  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 711       |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>     | 排水栓、排水ライン  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>     | 細管送水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>     | 排気ライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>     | オゾン濃度      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.71 ppm    |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>     | 異常音、振動     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>     | 電源コード      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                |
| トレー      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>     | 殺菌チューブ類    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>     | マニホールドチューブ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                |
|          |                                            | プログラムver   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> Ver 2018/1028K |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

|          |          |     |                 |        |         |           |       |
|----------|----------|-----|-----------------|--------|---------|-----------|-------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数： | 460 | 更新(リセット) 実施・未実施 | 殺菌/消毒： | 2,258   | 殺菌/消毒+7L： | 638   |
|          | リークチェック： | 281 | 自己洗浄：           | 1,180  | 7Lコル単独： | 11        | エア単独： |

| 交換部品名称         | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称    | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称      | 交換                       | 数量 |
|----------------|-------------------------------------|----|-----------|-------------------------------------|----|-------------|--------------------------|----|
| オゾン水濃度計        | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | オゾン分解触媒   | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | マニホールドチューブ  | <input type="checkbox"/> | 一式 |
| 交換後No 17112899 |                                     |    | 濃度計フィルター  | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 排水フィルター 旧・新 | <input type="checkbox"/> | 1  |
| オゾンセンサー        | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 排水栓       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 給水フィルター     | <input type="checkbox"/> | 1  |
| No 170106-001  |                                     |    | 水槽側コネクタ   | <input type="checkbox"/>            | 2  | 基板          | <input type="checkbox"/> | 1  |
|                | <input type="checkbox"/>            |    | チューブ側コネクタ | <input type="checkbox"/>            | 2  | タッチパネル      | <input type="checkbox"/> | 1  |
|                | <input type="checkbox"/>            |    | 吸盤        | <input type="checkbox"/>            | 3  |             | <input type="checkbox"/> |    |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用致しません。

ご署名 野村 真紀

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店  
広島県広島市西区庚午中4-10-36  
TEL : 082-275-0740

|     |     |
|-----|-----|
| 責任者 | 作業者 |
| 増原  | 松本  |