

保守点検・修理 報告書

機 器 名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	製造番号: 500513
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	作業日: 2021年8月16日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☒	作業時間: 1.0 Hr
顧 客 名	馬場クリニック 様	TEL 082-841-0002
所 在 地	広島県広島市安佐北区深川5-39-2	ご担当 様
販 売 店	藤井医療器株式会社 様	ご担当 広瀬 様
納入年月日	2020 年 4 月 14 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 / 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修 理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容	異常履歴	有・無	シャワー	有・無
・保守点検	消毒時給排水異常発生		分解	有・無
	後日、水圧点検あり		給・排水F	有・無

不具合原因、作業内容
・下記部品交換
・小物入れ (セキヤ)

点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 815
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールドチューブ	正常 ☒
		プログラムver	正常 ☒ Ver 0304/17RA

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
・水槽 (右側) 内部水圧点検 水圧点検
1/94 50 56 3/20

装置 情報	交換後運転回数: 1460	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒: 1250	殺菌/消毒+7L: 2/3
	リークチェック: 0	自己洗浄: 2	アルコール単独: 1	エア単独: 20

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No			濃度計フィルター	☒	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☒	1	給水フィルター	☒	1
No			水槽側コネクタ	☐	2	基板	☐	1
	☐		チューブ側コネクタ	☐	2	タッチパネル	☐	1
	☐		吸盤	☒	3		☐	

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用致しません。
ご署名 高橋

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任者	作業者
増原	松本