

保守点検・修理 報告書

管理 No. 06-202007-03

発行日: 2020年 7月 30日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号: 300260
作業年月日	2020年 7月 31日		作業時間: Hr
顧客名	山本病院 様		TEL: 0848-46-0634
所在地	広島県尾道市高須町735		ご担当 様
販売店	朝日メディカル株式会社		ご担当 田辺 様
納入年月日	1726年 5月 2日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

タッチパネル、フリーズ, 電源が切れる

不具合原因、作業内容

タッチパネル経年劣化による不具合の当部品交換

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 830
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.67 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

タッチパネル 基板、プログラム更新
交換

装置 情報	交換後運転回数: 43	更新 (リセット) 実施・未実施 ☒	殺菌/消毒: 208	殺菌/消毒+7L: 1041
	リークチェック: 303	自己洗浄: 398	7Lアルコール単独: 6	エア単独: 5

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☐		吸盤		☐	
排水栓		☐		接続コネクタ: 水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☐		接続コネクタ: チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☐		タッチパネル 基板		☒	1
オゾンセンサー		☐				☒	1

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

田辺 亜希子

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL: 082-275-0740

責任技術者

作業者

増原

増原