

保守点検・修理 報告書

機器名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒	製造番号: 100256
サービスマニュアル	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	作業日: 2020年9月15日
Ver (版番号)	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	作業時間: 1.0 Hr
顧客名	内田内科消化器科 様	TEL 0120-519-323
所在地	山口県宇部市床波2-5-26	ご担当 様
販売店	(有)新和医科器械 様	ご担当 磯部 様
納入年月日	2011年6月22日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 9年9回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容	異常履歴	有・無 ☒	シャワー	有・無 ☒
・保守点検			分解	有・無 ☒
			給・排水F	有・無 ☒

不具合原因、作業内容
・下記部品交換
水温: 20℃

点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒ 29x	エアライン 正常 ☒ 34-35
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 396
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☐ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒ 排水パイプ異常
清掃 正常 ☒	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒ 白色化 左上にあり	殺菌チューブ類 正常 ☒ 排水パイプ白色
殺菌槽コネクタ 正常 ☐	マニホールドチューブ 正常 ☒
	プログラムver 正常 ☒ Ver 01071 T020

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
排水パイプ異常音が著しく、音が大きいため、TEL 下へ。

装置情報	交換後運転回数: 801	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒: 4092	殺菌/消毒+7L: 1722
	リークチェック: 5	自己洗浄: 1.822	アルコール単独: 3	エア単独: 7

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No 1033/20			濃度計フィルター	☒	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☒	1	給水フィルター	☐	1
No 200401-002			水槽側コネクタ	☐	2	基板	☐	1
	☐		チューブ側コネクタ	☐	2	タッチパネル	☐	1
	☐		吸盤	☒	3		☐	

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用致しません。
ご署名 田中