

保守点検・修理 報告書

管理 No.

06-20201006

発行日: 2020 年 10 月 26 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S		製造番号:	300390
作業年月日	2020 年 10 月 27 日		作業時間:	1.5 Hr
顧客名	岸槌医院 様		TEL:	0823-21-7627
所在地	広島県呉市海岸2-16-12		ご担当	様
販売店	株式会社エパルス		ご担当	高瀬 様
納入年月日	2014 年 10 月 23 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 6 年 6 回目	定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

2020年定期保守点検作業

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 615
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒ 交換
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☐ Ver. 1

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

特に問題ありません

装置 情報	交換後運転回数: 149	更新 (リセット) 実施 ・ 未実施	消毒 (総運転回数): 26	消毒 (洗剤洗浄あり):
	消毒+アル (総運転回数): 750		消毒+アル (洗剤洗浄あり):	
	リークチェック: 1	自己洗浄: 723	7アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒ 1	吸盤	☒ 3
交換後 No.			排水栓	☒ 1	エアフィルター	☐
オゾンセンサー	☒	1	接続コネクタ; チューブ側	☒ 2	水フィルター	☐
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1	マニホールド	☒ 1
				☐		☐

お客様ご確認署名欄

年 月 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名 高瀬 三恵 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
増原	増原