

保守点検・修理 報告書

管理 No. 06-202102-02
発行日: 2021年 2月 3日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 □ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S □			製造番号: 300188
作業年月日	2021年 2月 5日			作業時間: 1 Hr
顧客名	マツタ-ホールソバビリテーショ-ン病院 (クニニツク広島健様)			TEL: 0823-22-6868
所在地	広島県呉市中通1-5-25			様
販売店	有限会社平原商会			ご担当 廣瀬 様
納入年月日	2014年 3月 18日	保証期間 内 □ 外 □	付属品	様
作業区分	保守点検 □ 総合点検 □	7年 5回目	定期点検シ-ル記入 □	
出張・引取	修理 □ 点検のみ □ その他 □	修理表示貼付 □		

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
不具合原因、作業内容	
2021年定期メンテナンス実施	

点検項目	正常 □	異常 □
フタロック	正常 □	異常 □
酸素ライソ	正常 □	異常 □
アルコールライソ	正常 □	異常 □
オゾンセンサ	正常 □	異常 □
給水ライソ	正常 □	異常 □
濃度計流量	正常 □	異常 □
水位センサ-	正常 □	異常 □
水漏れ確認	正常 □	異常 □
清掃	正常 □	異常 □
トレー	正常 □	異常 □
殺菌槽コネクタ	正常 □	異常 □
殺菌槽 LED	正常 □	異常 □
エアライソ	正常 □	異常 □
オゾン水濃度計動作	正常 □	異常 □
排水栓、排水ライソ	正常 □	異常 □
細管送水ライソ	正常 □	異常 □
排気ライソ	正常 □	異常 □
オゾン濃度	正常 □	異常 □
異常音、振動	正常 □	異常 □
電源コード	正常 □	異常 □
殺菌チューブ類	正常 □	異常 □
マニホールド周辺フ-	正常 □	異常 □

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
特に問題ありません。

装置	交換後運転回数: 985	更新 (リフト) 実施・未実施	殺菌/消毒: 429	殺菌/消毒+7L: 523
情報	リークチェック: 486	自己洗浄: 320	7L-1L単独: 43	エ-単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		□	1
排水栓		□	1
オゾン水濃度計		□	1
オゾン水濃度計用7L缶		□	1
オゾンセンサ-		□	1
交換部品名称	部品コード	交換	数量
吸盤		□	2
接続コネクタ: 水槽側		□	2
接続コネクタ: フ-側		□	2
排水ライソ		□	1
殺菌ライソ		□	1

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名 武野 子
印

年 月 日

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL: 082-275-0740

増原	責任技術者
増原	作業者