

保守点検・修理 報告書

機器名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	製造番号: 300442
サービスマニュアル	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	作業日: 2021年2月28日
Ver (版番号)	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	作業時間: 1.0 Hr
顧客名	ないとう内科循環器科 様	TEL 082-815-3678
所在地	広島市安佐北区可部5-4-24	ご担当 様
販売店	吉岡メディカル 様	ご担当 吉岡 様
納入年月日	2015年 1月 23日	保証期間 内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 6年 6回目 定期点検シール記入 ☒	付属品
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容	異常履歴	シャワー
・保守点検	3/17 排水パイプ交換	有・無
		分解 有・無
		給・排水F 有・無

不具合原因、作業内容
・下記部品交換

点検項目	
フタロック 正常 ☐	殺菌槽 LED 正常 ☐
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 490
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールドチューブ 正常 ☒
	プログラムver 正常 ☒ Ver 0207 / 1020

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
・4月10日までに修理完了予定。

装置情報	交換後運転回数: 408	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒: 1.778	殺菌/消毒+7L: 945
	リークチェック: 0	自己洗浄: 486	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No 17122963			濃度計フィルター	☒	1	排水フィルター 旧・新	☒	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☒	1	給水フィルター	☐	1
No 140924-007			水槽側コネクタ	☐	2	基板	☐	1
	☐		チューブ側コネクタ	☒	2	タッチパネル	☐	1
	☐		吸盤	☒	3		☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用致しません。

ご署名



修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
増原	松本