

保守点検・修理 報告書

機器名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	製造番号: 301249 右
サビ・スミ・アール	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	作業日: 2021年3月1日
Ver (版番号)	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	作業時間: 1.0 Hr
顧客名	広島中央健診所 様	TEL 082-228-1177
所在地	広島県広島市中区八丁堀10-10	ご担当 宮田 様
販売店	(株)エバルス 様	ご担当 末田 様
納入年月日	2017 年 8 月 24 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☒ 年 7 回目 定期点検シール記入 ☒	付属品
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容	異常履歴	有 ☒ 無 ☐	シャワー	有 ☒ 無 ☐
・保守点検 (総合点検 20日)			分解	有 ☒ 無 ☐
			給・排水F	有 ☒ 無 ☐

不具合原因、作業内容
・下記部品交換
部: 20.10/16

点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒ 305	エアライン	正常 ☒ 35
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 539
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールドチューブ	正常 ☒
		プログラムver	正常 ☒ Ver 0207/ T03c

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置	交換後運転回数: 1595	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒: 8.86%	殺菌/消毒+アル: 2977
情報	リークチェック: 8.9.6	自己洗浄: 855	アルコール単独: 140	エア単独: 2

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No 5/811077			濃度計フィルター	☒	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☒	1	給水フィルター	☐	1
No 141021-006			水槽側コネクタ	☐	2	基板	☐	1
	☐		チューブ側コネクタ	☐	2	タッチパネル	☐	1
	☐		吸盤	☒	3		☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用致しません。

ご署名

宮田 恵子

修理業者

新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任技術者

作業者

増原

松本