

## 保守点検・修理 報告書

|           |                                                                                                                            |       |                                                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 機器名       | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/>                                                                               | 製造番号: | 300363                                                                                                                 |
| サービスマニュアル | オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/>                                                                   | 作業日:  | 2021年3月3日                                                                                                              |
| Ver (版番号) | オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus <input type="checkbox"/>                                                                       | 作業時間: | 1.0 Hr                                                                                                                 |
| 顧客名       | 津丸内科医院 様                                                                                                                   | TEL   | 082-888-4561                                                                                                           |
| 所在地       | 広島県広島市安芸区矢野西4-1-17                                                                                                         | ご担当   | 様                                                                                                                      |
| 販売店       | (有)平原商会 様                                                                                                                  | ご担当   | 西川 様                                                                                                                   |
| 納入年月日     | 2014年9月8日                                                                                                                  | 保証期間  | 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/>                                                       |
| 作業区分      | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 6年5回目 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> | 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/> |

|            |      |     |       |     |
|------------|------|-----|-------|-----|
| 不具合状況、依頼内容 | 異常履歴 | 有・無 | シャワー  | 有・無 |
| ・保守点検      |      |     | 分解    | 有・無 |
|            |      |     | 給・排水F | 有・無 |

|            |                  |
|------------|------------------|
| 不具合原因、作業内容 |                  |
| ・下記部品交換    | ・オゾン水内視鏡A型 (オゾン) |

| 点検項目     |                                            |            |                                                       |
|----------|--------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>     | 殺菌槽 LED    | 正常 <input type="checkbox"/>                           |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 3X0 | エアライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 33             |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>     | オゾン水濃度計動作  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 526       |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>     | 排水栓、排水ライン  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>     | 細管送水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>     | 排気ライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>     | オゾン濃度      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.72 ppm    |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>     | 異常音、振動     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>     | 電源コード      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                |
| トレイ      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>     | 殺菌チューブ類    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>     | マニホールドチューブ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                |
|          |                                            | プログラムver   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> Ver 0204/102BV |

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| 作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項 | ・問題等は発生しませんでした。 |
|----------------------------|-----------------|

|      |              |                  |            |                 |
|------|--------------|------------------|------------|-----------------|
| 装置情報 | 交換後運転回数: 242 | 更新 (リセット) 実施・未実施 | 殺菌/消毒: 624 | 殺菌/消毒+アル: 1.364 |
|      | リークチェック: 0   | 自己洗浄: 1.260      | アルコール単独: 1 | エア単独: 112       |

| 交換部品名称         | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称    | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称      | 交換                       | 数量 |
|----------------|-------------------------------------|----|-----------|-------------------------------------|----|-------------|--------------------------|----|
| オゾン水濃度計        | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | オゾン分解触媒   | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | マニホールドチューブ  | <input type="checkbox"/> | 一式 |
| 交換後No 51811049 | <input checked="" type="checkbox"/> |    | 濃度計フィルター  | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 排水フィルター 旧・新 | <input type="checkbox"/> | 1  |
| オゾンセンサー        | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 排水栓       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 給水フィルター     | <input type="checkbox"/> | 1  |
| No 180704-008  | <input checked="" type="checkbox"/> |    | 水槽側コネクタ   | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  | 基板          | <input type="checkbox"/> | 1  |
|                | <input type="checkbox"/>            |    | チューブ側コネクタ | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  | タッチパネル      | <input type="checkbox"/> | 1  |
|                | <input type="checkbox"/>            |    | 吸盤        | <input checked="" type="checkbox"/> | 3  |             | <input type="checkbox"/> |    |

|                                                                     |                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| お客様ご確認署名欄                                                           | 〒736-0085 広島市安芸区矢野西4丁目1-17<br>医療法人 とまと会 津丸内科医院<br>医師 津丸 周 三<br>電話 (082) 888-4561 |
| ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。<br>・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用致しません。 | ご署名                                                                              |

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店  
広島県広島市西区庚午中4-10-36  
TEL: 082-275-0740

| 責任技術者 | 作業者 |
|-------|-----|
| 増原    | 松本  |