

保守点検・修理 報告書

機 器 名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	製造番号 : 300312
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	作業日 : 2021年3月5日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	作業時間 : 1.0 Hr
顧 客 名	秋山クリニック 様	TEL 082-870-3322
所 在 地	広島市安佐南区大町東2-12	ご担当 様
販 売 店	ティーエスアルフレッサ株式会社 様	ご担当 末広 様
納入年月日	2014 年 8 月 8 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 6 年 6 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修 理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容	異常履歴	有・無	シャワー ☒ 有・無
・保守点検			分解 ☒ 有・無
			給・排水F ☒ 有・無

不具合原因、作業内容
・下記部品交換
・マニホールドチューブ交換

点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒ 274	エアライン	正常 ☒ 33
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 535
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 266 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒ 白色化	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールドチューブ	正常 ☒
		プログラムver	正常 ☒ Ver 2.0x / 1.0x

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
・4月10日までに完了しました。

装置 情報	交換後運転回数 : 698	更新（リセット）実施・未実施 ☒	殺菌/消毒 : 3.125	殺菌/消毒+アル : 2.60x
	リークチェック : 4.517	自己洗浄 : 2.258	アルコール単独 : 6	エア単独 : 2

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☒	一式
交換後No 16092498			濃度計フィルター	☒	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☒	1	給水フィルター	☐	1
No 180710-008			水槽側コネクタ	☐	2	基板	☐	1
	☐		チューブ側コネクタ	☐	2	タッチパネル	☐	1
	☐		吸盤	☒	3		☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用致しません。

ご署名

秋 山 弘 彦

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL : 082-275-0740

責任者

作業者

増原

松本