管理 No. 20210419-02

保守点検・修理　報告書

機器名	オゾン水内視鏡殺菌機　OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機　OED-1000S ☑ オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐		製造番号：301468 作業日：2021年4月19日 作業時間：1.0 Hr
顧客名	やまもと内科クリニック　様		TEL 082-502-8107
所在地	広島市東区牛田本町6-1-27　5F		ご担当　様
販売店	藤井医療器株式会社　様		ご担当　藤本　様
納入年月日	2018 年 4 月 2 日	保証期間 内 ☐ 外 ☑	付属品
作業区分 出張・引取	保守点検 ☑　総合点検 ☐　3 年 3 回目　定期点検シール記入 ☑ 修　理 ☐　点検のみ ☐　その他 ☐　修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容	異常履歴		
・保守点検	有・無	シャワー	有・無
		分解	有・無
		給・排水F	有・無

不具合原因、作業内容

・下記部品交換

点検項目

フタロック	正常 ☑	殺菌槽 LED	正常 ☑
酸素ライン	正常 ☑ 522	エアライン	正常 ☑ 35
アルコールライン	正常 ☑	オゾン水濃度計動作	正常 ☑ パルス数 614
オゾンセンサ	正常 ☑	排水栓、排水ライン	正常 ☑
給水ライン	正常 ☑	細管送水ライン	正常 ☑
濃度計流量	正常 ☑	排気ライン	正常 ☑
水位センサー	正常 ☑	オゾン濃度	正常 ☑ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☑	異常音、振動	正常 ☑
清掃	正常 ☑	電源コード	正常 ☑
トレー	正常 ☑	殺菌チューブ類	正常 ☑
殺菌槽コネクタ	正常 ☑	マニホールドチューブ	正常 ☑
		プログラムver	正常 ☑ Ver R207 / T03c

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

・特に問題等ございませんでした。

装置情報	交換後運転回数：	1,031	更新（ﾘｾｯﾄ）実施 ・ 未実施	殺菌/消毒：	838	殺菌/消毒＋ｱﾙ：	1,277
	リークチェック：	2,108	自己洗浄：	760	ｱﾙｺｰﾙ単独：	2	エア単独：	0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計 交換後No 5/8/1096	☑	1	オゾン分解触媒	☑	1	マニホールドチューブ	☐	一式
			濃度計フィルター	☑	1	排水フィルター　旧・新	☐	1
オゾンセンサー No 2026-004	☑	1	排水栓	☑	1	給水フィルター	☐	1
			水槽側コネクタ	☐	2	基板	☐	1
	☐		チューブ側コネクタ	☐	2	タッチパネル	☐	1
	☐		吸盤	☐	3		☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用致しません。

ご署名 [signature]

修理業者　新鋭工業 株式会社　広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL：082-275-0740

責任者	作業者
増原	松本