

保守点検・修理 報告書

機 器 名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒	製造番号: 100654
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	作業日: 2021年7月20日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	作業時間: 10 Hr
顧 客 名	西廻クリニック 様	TEL 082-815-1133
所 在 地	広島県広島市安佐北区亀山2-6-24	ご担当 様
販 売 店	富士フィルムメディカル(株) 様	ご担当 川崎 様
納入年月日	2013 年 4 月 22 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 8 年 8 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修 理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容	異常履歴	有・無	シャワー	有・無
・保守点検			分解	有・無
			給・排水F	有・無

不具合原因、作業内容
・下記部品交換

点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 580
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒ 交換済み
給水ライン	正常 ☒ 濃度計流量	細管送水ライン	正常 ☒ 有漏れあり
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールドチューブ	正常 ☒
		プログラムver	正常 ☒ Ver 0.071 70.54

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
・内部のホコリが有り、使用には問題ありません。（確認済みです）

装置情報	交換後運転回数: 120	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒: 150	殺菌/消毒+7L: 1.415
	リークチェック: 0	自己洗浄: 1596	アルコール単独: 13	エア単独: 3

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No 52105018	☒		濃度計フィルター	☒	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☒	1	給水フィルター	☐	1
No 120911-019	☒		水槽側コネクタ	☐	2	基板	☐	1
	☐		チューブ側コネクタ	☐	2	タッチパネル	☐	1
	☐		吸盤	☒	3		☐	

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用致しません。
ご署名 鬼江 寛子

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任者	作業者
増原	松本