

保守点検・修理 報告書

機 器 名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	製造番号 : 300096	
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		作業日 : 2021年 7月 30日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐		作業時間 : 1.0 Hr
顧 客 名	林クリニック 様	TEL 082-291-4555	
所 在 地	広島市中区舟入南1-10-13	ご担当 様	
販 売 店	小西医療器株式会社 様	ご担当 木戸 様	
納入年月日	2013 年 10 月 7 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 7 年 6 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修 理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容	異常履歴 (有・無) シャワー (有・無)
・保守点検	5/28 E110 分解 (有・無)
	" E207 給・排水F (有・無)

不具合原因、作業内容
・下記部品交換
シャワー(有)に変更

点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒ 502	エアライン 正常 ☒ 35
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 578
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.86 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールドチューブ 正常 ☒
	プログラムver 正常 ☒ Ver 0207 / T04c

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
・水漏れ等は発生していません。 ※ 8月4日と21日

装置	交換後運転回数 : 188	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒 : 0	殺菌/消毒+7L : 352
情報	リークチェック : 352	自己洗浄 : 277	7L単独 : 0	エア単独 : 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No 52002043			濃度計フィルター	☒	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☒	1	給水フィルター	☐	1
No 140527-001			水槽側コネクタ	☐	2	基板	☐	1
	☐		チューブ側コネクタ	☐	2	タッチパネル	☐	1
	☐		吸盤	☐	3		☐	

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用致しません。
ご署名 栗玉陽子

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL : 082-275-0740

責任者	作業者
増原	松本