

保守点検・修理 報告書

管理 No. 06-212108-01
発行日: 2021年8月26日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号: 500336
作業年月日	2021年8月26日		作業時間: 10 Hr
顧客名	せら医院 様	TEL: 084-972-3355	
所在地	広島県福山市加茂町下加茂993		ご担当 様
販売店	株式会社エパルス	ご担当 上田課長 様	
納入年月日	2019年7月4日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2年2回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

なし

不具合原因、作業内容

2021年度定期保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 703
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 03041T12A

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

4301052等1205418412417.

装置 情報	交換後運転回数: 93	更新 (リセット) 実施・未実施	消毒 (総運転回数): 2	消毒 (洗剤洗浄あり): 2
	消毒+アル (総運転回数): 197		消毒+アル (洗剤洗浄あり): 10.27.16P	
	リークチェック: 3	自己洗浄: 164	アルコール単独: 0	エア単独: 5

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒		オゾン分解触媒	☒	吸盤	☒
交換後 No. 10073109			排水栓	☒	エアフィルター	☐
オゾンセンサー	☒		接続コネクタ; チューブ側	☒	水フィルター	☐
20731-02/			オゾン水濃度計用フィルタ	☒		☐
	☐			☐		☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021年8月26日

ご署名 世良一穂 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
増原	増原