

保守点検・修理 報告書

機 器 名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	製造番号: 301368	
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		作業日: 2021年10月2日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐		作業時間: 1.0 Hr
顧 客 名	岩国市立美和病院 様	TEL 0827-96-1155	
所 在 地	山口県岩国市美和町洪前1776	ご担当 様	
販 売 店	ティーエスアルフレッサ(株)岩国 様	ご担当 小池 様	
納入年月日	2017 年 10 月 19 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 4 年 4 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修 理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容	異常履歴	有・無 ☒ シャワー ☒ 有・無
・保守点検		分解 ☒ 有・無
		給・排水 ☒ 有・無

不具合原因、作業内容	
・下記部品交換	1. 次回点検時、排水ホース交換 2. 次回点検時、排水ホース(長)交換

点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 586
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールドチューブ	正常 ☒
		プログラムver	正常 ☒ Ver 12071703C

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	・4時10分終了、5時10分まで作業
---------------------------	--------------------

装置 情報	交換後運転回数: 1/2	更新(リセット) ☒ 実施・未実施	殺菌/消毒: ☒	殺菌/消毒+7L: 471
	リークチェック: 0	自己洗浄: 350	7L単独: ☒	エア単独: 2

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No			脱気フィルター	☒	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☒	1	給水フィルター	☒	1
No			水槽側コネクタ	☐	2	水フィルター ◆Plus	☐	1
基板	☐	1	チューブ側コネクタ	☐	2	エアフィルター ◆Plus	☐	1
タッチパネル	☐	1	吸盤	☒	3		☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用致しません。

ご署名

沖本

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任者

作業者

増原

松本