

保守点検・修理 報告書

機器名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. 3.1	製造番号: 200160
サビ・スミアル	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒ Ver. 3.1	作業日: 2021年10月19日
Ver (版番号)	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐ Ver. 1.0	作業時間: 1.5 Hr
顧客名	山内病院 様	TEL:
所在地	愛媛県今治市片山3-1-40	ご担当 様
販売店	株式会社アイコーメディカル 様	ご担当 様
納入年月日	年 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容	異常履歴	有・無	シャワー	有・無
タッチパネル、コントロール基盤交換 (730,000-)			分解	有(無)

不具合原因、作業内容
下記部品の交換

点検項目	
フタロック 正常 ☐	殺菌槽 LED 正常 ☐
酸素ライン 正常 ☐	エアライン 正常 ☐
アルコールライン 正常 ☐	オゾン水濃度計動作 正常 ☐ パルス数
オゾンセンサ 正常 ☐	排水栓、排水ライン 正常 ☐
給水ライン 正常 ☐	細管送水ライン 正常 ☐
濃度計流量 正常 ☐	排気ライン 正常 ☐
水位センサー 正常 ☐	オゾン濃度 正常 ☐ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認 正常 ☐	異常音、振動 正常 ☐
清掃 正常 ☐	電源コード 正常 ☐
トレー 正常 ☐	殺菌チューブ類 正常 ☐
殺菌槽コネクタ 正常 ☐	マニホールドチューブ 正常 ☐
	プログラムver Ver 02091 T05C

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
その他 730,000- 異常発生していません。

装置 情報	交換後運転回数: 37	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒: 1794	殺菌/消毒+アル: 4186
	リークチェック: 1	自己洗浄: 881	アルコール単独: 0	エア単独: 5

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☐	1	オゾン分解触媒	☐	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No			濃度計フィルター	☐	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☐	1	排水栓	☐	1	給水フィルター	☐	1
No			水槽側コネクタ	☐	2	基板	☐	1
	☐		チューブ側コネクタ	☐	2	タッチパネル	☒	1
	☐		吸盤	☐	3	コントロール基盤	☒	1

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用致しません。

ご署名 岡村 梨枝 

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
増原	柘植