

保守点検・修理 報告書

機 器 名	オゾン水内視鏡殺菌機	OED-1000	☐	製造番号:	301064
	オゾン水内視鏡消毒機	OED-1000S	☒	作業日:	2021年10月19日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機	OED-1000S Plus	☐	作業時間:	1.0 Hr
顧 客 名	升谷医院			様	TEL 0823-68-2015
所 在 地	広島県呉市豊浜町豊島3958				ご担当
販 売 店	富士フィルムメディカル(株)			様	ご担当 西川
納入年月日	2017 年 1 月 16 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	4 年 4 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修 理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容	異常履歴	有・無	シャワー	有・無
・保守点検			分解	有・無
			給・排水F	有・無
不具合原因、作業内容				
・下記部品交換				
点検項目				
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒	
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒	
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒	パルス数 2x8
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒	
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒	
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒	
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒	履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒	
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒	
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒	
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールドチューブ	正常 ☒	
		プログラムver	正常 ☒	Ver 0207 / T03C
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項				
・特記事項は記載ありません。				

装置 情報	交換後運転回数:	25	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒:	×	殺菌/消毒+7L:	117
	リークチェック:	0	自己洗浄:	11.5	アルコール単独:	0	エア単独:

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No 12013015			脱気フィルター	☒	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☒	1	給水フィルター	☐	1
No 191015-007			水槽側コネクタ	☐	2	水フィルター ◆Plus	☐	1
基板	☐	1	チューブ側コネクタ	☐	2	エアフィルター ◆Plus	☐	1
タッチパネル	☐	1	吸盤	☒	3		☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用致しません。

署名

後藤 友彦

修理業者

新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任者

作業者

増原

松本