

保守点検・修理 報告書

機器名	オゾン水内視鏡殺菌機	OED-1000	☐	Ver. 3.1	製造番号:	300930
サービスマニュアル	オゾン水内視鏡消毒機	OED-1000S	☒	Ver. 3.1	作業日:	2021年10月20日
Ver (版番号)	オゾン水内視鏡洗浄消毒機	OED-1000S Plus	☐	Ver. 1.0	作業時間:	1.5 Hr
顧客名	さともクリニック 様				TEL:	0847-22-0222
所在地	広島県世羅郡世羅町寺町1527-1				ご担当	様
販売店	五洋医療器株式会社 様				ご担当	奥永 様
納入年月日	2013 年 9 月 6 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品		
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	8 年 7 回目	定期点検シール記入	☒	
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付	☐	

不具合状況、依頼内容	異常履歴	有・無	シャワー	有・無
・保守点検			分解	有・無

不具合原因、作業内容
・2021年度保守点検実施

点検項目	
フタロック	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒
清掃	正常 ☒
トレイ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒
殺菌槽 LED	正常 ☒
エアライン	正常 ☒
オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 490
排水栓、排水ライン	正常 ☒
細管送水ライン	正常 ☒
排気ライン	正常 ☒
オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
異常音、振動	正常 ☒
電源コード	正常 ☒
殺菌チューブ類	正常 ☒
マニホールドチューブ	正常 ☒
プログラム ver	正常 ☒ Ver 0204 / T02BV

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
特に問題ありませんが、使用している年数が8年経過しておりますので更新又はオーバーホールの御検討の程をお願い致します。

装置情報	交換後運転回数: 193	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒: 116	殺菌/消毒+アル: 11218
	リークチェック: 0	自己洗浄: 590	アルコール単独: 1	エア単独: 5

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No 14091922			濃度計フィルター	☒	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☒	1	給水フィルター	☐	1
No 180521-008			水槽側コネクタ	☐	2	基板	☐	1
アルコールキャップ (新)	☒	1	チューブ側コネクタ	☐	2	タッチパネル	☐	1
	☐		吸盤	☒	3		☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用致しません。

ご署名

増原 剛

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任技術者

作業者

増原

増原