

保守点検・修理 報告書

機器名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	Ver. 3.1	製造番号: 500415
サビ・スミ・汚れ	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	Ver. 3.1	作業日: 2021年10月16日
Ver (版番号)	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☒	Ver. 1.0	作業時間: 1.5 Hr
顧客名	高田 巧ニフ 様		TEL: 0820-24-1212
所在地	山口県柳井市南町1-11-5		ご担当 様
販売店	エー・エス・エル・フレック(株) 山口機械試験室 様		ご担当 末島 様
納入年月日	2019年9月14日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2年2回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容	異常履歴 ☒ 有 ☐ 無	シャワー ☒ 有 ☐ 無
定期保守点検 (2年目)	1/24 F302 濃度維持異常 12/17 F110 オゾン生成異常 F207 ガンネル生成異常	分解 ☒ 有 ☐ 無

不具合原因、作業内容	下記部品の交換・試運転実施
------------	---------------

点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 710
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールドチューブ	正常 ☒
		プログラムver	正常 ☒ Ver 0304 / T12A

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項	特に異常等ないため、11/28 稼働に使用頂く予定です。
----------------------------	------------------------------

装置情報	交換後運転回数: 1244 更新 (リセット) 実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒: 1889	殺菌/消毒+7L: 11548
	リークチェック: 2425	自己洗浄: 549	アルコール単独: 5
			エア単独: 1

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☐	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No 18083225			濃度計フィルター	☒	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☐	1	排水栓	☒	1	給水フィルター	☐	1
No 121002-024			水槽側コネクタ	☐	2	基板	☐	1
エプソン	☒	1	チューブ側コネクタ	☒	2	タッチパネル	☐	1
水フィルター	☒	1	吸盤	☒	3	鉗子 キャップ	☒	

お客様ご確認署名欄	ご署名 高田 真由子
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用致しません。	

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
増原	青木