

保守点検・修理 報告書

機 器 名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐	製造番号 : 301522	
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		作業日 : 2021 年 6 月 8 日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐		作業時間 : 1.0 Hr
顧 客 名	三島医院 様	TEL 0847-51-2103	
所 在 地	福山市新市町宮内186-5	ご担当 様	
販 売 店	(株)ミヤノメディックス 様	ご担当 田中 様	
納入年月日	2018 年 6 月 26 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 3 年 3 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修 理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容	異常履歴	有・無	シャワー	有・無
・保守点検			分解	有・無
			給・排水F	有・無

不具合原因、作業内容
・下記部品交換

点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 850
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 272 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールドチューブ	正常 ☒
		プログラムver	正常 ☒ Ver 02071 ToKc

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
16時30分～18時30分まで作業完了。

装置 情報	交換後運転回数 : 115	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒 : 107	殺菌/消毒+アル : 275
	リークチェック : 87	自己洗浄 : 108	アルコール単独 : 0	エア単独 : 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No 11010521			脱気フィルター	☒	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☒	1	給水フィルター	☐	1
No 140916-001			水槽側コネクタ	☐	2	水フィルター ◆Plus	☐	1
基板	☐	1	チューブ側コネクタ	☐	2	エアフィルター ◆Plus	☐	1
タッチパネル	☐	1	吸盤	☒	3		☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用致しません。

ご署名

三島 崇輝

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL : 082-275-0740

責任者

作業者

増原

松本