

保守点検・修理 報告書

機器名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. 3.1	製造番号: 301249 左
サービスマニュアル	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒ Ver. 3.1	作業日: 2021年12月17日
Ver (版番号)	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐ Ver. 1.0	作業時間: 1.0 Hr
顧客名	広島中央健診所 様	TEL: 082-228-1177
所在地	広島市中区八丁堀10-10	ご担当 宮田 様
販売店	株式会社エバルス 様	ご担当 末田 様
納入年月日	2017 年 8 月 24 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☒ 年 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容	異常履歴 有 ☒ 無 ☐	シャワー 有 ☒ 無 ☐
・ 総合保守点検 (2回目)		分解 有 ☒ 無 ☐
・ ※今回無償対応 (回数増加に伴い調整)		
不具合原因、作業内容		
・ 下記部品交換		
点検項目		
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒	
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒	
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 714	
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒	
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒	
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒	
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.70 ppm	
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒	
清掃 正常 ☒	電源コード 正常 ☒	
トレイ 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒	
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールドチューブ 正常 ☒	
	プログラムver 正常 ☒ Ver 0209/ 705c	
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項		
・ 点検等終了、手紙を送りました。		

装置	交換後運転回数: 1658 更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒: 11339	殺菌/消毒+アル: 3830
情報	リークチェック: 5868	自己洗浄: 7066	アルコール単独: 142
		エア単独: 4	

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No			濃度計フィルター	☒	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☒	1	給水フィルター	☐	1
No			水槽側コネクタ	☒	2	基板	☐	1
水フィルター ◆Plus	☐		チューブ側コネクタ	☒	2	タッチパネル	☐	1
エアフィルター ◆Plus	☐		吸盤	☐	3	人L-101	☒	1

お客様ご確認署名欄

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用致しません。

ご署名

宮田 恵子

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任技術者

作業者

増原