

保守点検・修理 報告書

機器名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. 3.1	製造番号: 300823
サービスマニュアル	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒ Ver. 3.1	作業日: 2022年1月8日
Ver (版番号)	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐ Ver. 1.0	作業時間: 2 Hr
顧客名	村上病院 様	TEL: 0898-22-8833
所在地	愛媛県今治市常盤町5-3-37	ご担当 様
販売店	(有) 東予医療器商会 様	ご担当 石川 様
納入年月日	2016年4月28日	保証期間 内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☒	

不具合状況、依頼内容	異常履歴 (有) 無	シャワー (有) 無
右記 異常	給水高異常 ヒーター 異常	分解 有 (無)

不具合原因、作業内容
給水高異常は、270V-10基板の組合いにより発生。 270V-10基板を念のため交換した。ヒーターも交換した。(無償)

点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒ 290	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 1128
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールドチューブ 正常 ☒
	プログラムver Ver 02091 T05C

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
この1-2は、大変丁寧な対応のおかげでスムーズに完了した。 その他 特記事項はございません。

装置情報	交換後運転回数: 17	更新 (リセット) 実施 (未実施)	殺菌/消毒: 1490	殺菌/消毒+アル: 17
	リークチェック: /	自己洗浄: 4	アルコール単独: 0	エア単独: /

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☐	1	オゾン分解触媒	☐	1	マニホールドチューブ	☐	一式
交換後No			濃度計フィルター	☐	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☐	1	排水栓	☐	1	給水フィルター	☐	1
No			水槽側コネクタ	☐	2	基板	☒	1
	☐		チューブ側コネクタ	☐	2	タッチパネル	☒	1
	☐		吸盤	☐	3	ヒーター	☒	1

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用致しません。
ご署名 落合 景太

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
増原	石川