

保守点検・修理 報告書

機器名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/>	製造番号: 301249 右	
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/>		作業日: 2021年8月19日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus <input type="checkbox"/>		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	広島中央健診所 様	TEL 082-228-1177	
所在地	広島市中区八丁堀10-10	ご担当 宮田 様	
販売店	(株)エパルス 様	ご担当 末田 様	
納入年月日	2017年 8月 24日	保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/>	
作業区分 出張・引取	保守点検 <input type="checkbox"/> 総合点検 <input checked="" type="checkbox"/> 年 8 回目 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>	付属品	
	修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>		

不具合状況、依頼内容	異常履歴	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	シャワー	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
・総合保守点検 (1回目)			分解	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
			給・排水F	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>

不具合原因、作業内容

・下記部品交換

点検項目		結果	備考
フタロック	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	殺菌槽 LED	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
酸素ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	エアライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
アルコールライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾン水濃度計動作	正常 <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 614
オゾンセンサ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	排水栓、排水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
給水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	細管送水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
濃度計流量	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	排気ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
水位センサー	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾン濃度	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.67 ppm
水漏れ確認	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	異常音、振動	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
清掃	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	電源コード	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
トレー	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	殺菌チューブ類	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
殺菌槽コネクタ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	マニホールドチューブ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
		プログラムver	正常 <input checked="" type="checkbox"/> Ver 02091T05C

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

・基板の交換済み

装置情報	交換後運転回数: 1623	更新 (リセット) 実施 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施 <input type="checkbox"/>	殺菌/消毒: 100%	殺菌/消毒+7L: 3825
	リークチェック: 5/19	自己洗浄: 99%	7L単独: 14%	エア単独: 2

交換部品名称	交換 数量	交換部品名称	交換 数量	交換部品名称	交換 数量
オゾン水濃度計	<input checked="" type="checkbox"/> 1	オゾン分解触媒	<input checked="" type="checkbox"/> 1	マニホールドチューブ	<input type="checkbox"/> 一式
交換後No 1823456		濃度計フィルター	<input checked="" type="checkbox"/> 1	排水フィルター 旧・新	<input type="checkbox"/> 1
オゾンセンサー	<input checked="" type="checkbox"/> 1	排水栓	<input checked="" type="checkbox"/> 1	給水フィルター	<input type="checkbox"/> 1
No 210319-008		水槽側コネクタ	<input type="checkbox"/> 2	基板	<input checked="" type="checkbox"/> 1
		チューブ側コネクタ	<input checked="" type="checkbox"/> 2	タッチパネル	<input checked="" type="checkbox"/> 1
		吸盤	<input checked="" type="checkbox"/> 3		<input type="checkbox"/>

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用致しません。

ご署名 宮田 恵子

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任者	作業者
増原	松本