

保守点検・修理 報告書

機 器 名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒	製造番号: 100795
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	作業日: 2021年11月8日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐	作業時間: 1.0 Hr
顧 客 名	よりしま内科外科医院 様	TEL 082-874-0020
所 在 地	広島市安佐南区祇園6-21-16	ご担当 様
販 売 店	富士フィルムメディカル株式会社 様	ご担当 吉原 様
納入年月日	2013 年 7 月 9 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分 出張・引取	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 8 年 5 回目 定期点検シール記入 ☒	
	修 理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容	異常履歴 有・無	シャワー 有・無
・保守点検	E-200 x 2	分解 有・無
		給・排水F 有・無

不具合原因、作業内容
・下記部品交換
マニホールドチューブ交換 (白色硬化)

点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 228
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 2.70 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールドチューブ 正常 ☒
	プログラムver 正常 ☒ Ver 0107 / TO1.A

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
※ 8年超経過のため、8年保証を切替えて20,000円(税別)にて修理。

装置 情報	交換後運転回数: 255	更新 (リセット) (実施) ・未実施	殺菌/消毒: 1	殺菌/消毒+7L: 1.182
	リークチェック: 0	自己洗浄: 255	アルコール単独: 0	エア単独: 1

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	マニホールドチューブ	☒	一式
交換後No 16032263			脱気フィルター	☒	1	排水フィルター 旧・新	☐	1
オゾンセンサー	☒	1	排水栓	☒	1	給水フィルター	☐	1
No 200310-008			水槽側コネクタ	☐	2	水フィルター ◆Plus	☐	1
基板	☐	1	チューブ側コネクタ	☒	2	エアフィルター ◆Plus	☐	1
タッチパネル	☐	1	吸盤	☒	3		☐	

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用致しません。
ご署名 相原 様

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任者	作業者
増原	松本