

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

点検担当者: 新鋭竹内. IHI 中澤

点検年月日	平成 21 年 12 月 10 日	機種名	ONW-10B	製造機番	000107
設置場所	1 F 内視鏡室			TEL :	0859-29-4426
設置時期	平成14年4月30日	使用時間		御対応者	

点検項目		点検結果					
スイッチ類							
電源釦	正常	☒	交換	☐			
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐			
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐			
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐			
ランプ類							
操作パネル	正常	☒	交換	☐			
蛍光灯	正常	☒	交換	☐			
洗浄動作							
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
給水	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
排水	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	P-2 要	☒	
性能確認							
オゾン水濃度	正常	☒	濃度 :	0.5	mg/L		
オゾンインジケータ	正常	☒					
酸素配管	正常	☒					
水漏れ確認							
装置外	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
装置内	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
清掃							
外装	正常	☒	清掃	☐			
内部	正常	☒	清掃	☒			
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換	☐	

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	定期点検 2 年目実施 異常ありません。 次回水ホス交換と ご検討下さい。
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	
排水シリコンチューブ	一本	

年 月 日

ご署名 梶谷 周子



※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。