

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

点検担当者: 中澤 裕 

点検年月日	平成 21年 9 月 3 日	機種名	ONW-10	製造機番	000106
設置場所	1F 検査室			TEL : 0855-44-0001	
設置時期	平成 21年 4月 11日	使用時間	CRT-9897	御対応者	

点検項目	点検結果					
スイッチ類						
電源釦	正常	☒	交換	☐		
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐		
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐		
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐		
ランプ類						
操作パネル	正常	☒	交換	☐		
蛍光灯	正常	☒	交換	☐		
洗浄動作						
フタロック	正常	☒	調整	☒ フロント接着	交換	☐
給水	正常	☒	調整	☒ ストブ清掃	交換	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☒ 排水ホス清掃	交換	☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換	☐
性能確認						
オゾン水濃度	正常	☒	濃度 :	0.4 mg/L		
オゾンインジケータ	正常	☒				
酸素発生	正常	☒	濃度 : 95.4%	流量 : 0.8 L/min	圧力 : 0.174 ~ 0.108 MPa	
水漏れ確認						
装置外	正常	☒	調整	☐	交換	☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換	☐
清掃						
外装	正常	☒	清掃	☒		
内部	正常	☒	清掃	☒		
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	異常ありませんでした。
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	
排水シリコンチューブ	一個	

年 月 日
ご署名 藤 若 由美子 

※ : 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。