

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20111209
発行日 平成 23 年 12 月 9 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100125
作業年月日	平成 23 年 12 月 9 日		作業時間:	1.0 Hr
顧客名	消化器クリニック米川医院		TEL:	0859-29-1170
所在地	鳥取県米子市両三柳 880-1		担当	様
販売店	新鋭工業(株)山陰支店		担当	持田 様
納入年月日	平成 22 年 10 月 1 日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
定期保守 - 回目実施			
10/24 濃度値調整 (E302) 12			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ 表示数 514
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒ 2P
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項			
異常ありませんでした。			

装置 情報	交換後運転回数: 156 → 0 更新(リセット) ☒ 実施・未実施	殺菌: 1157	殺菌+7L: 0
	リークチェック: 0	自己洗浄: 0/3	7L単独: 0 エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄		2011 2012 年 12 月 9 日
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		
ご署名		米川 西丸 印

修理業者 株式会社 IHI シバウラ 岡山事業所
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL: 086-944-6528

責任技術者	作業者
中 2312-4 澤	中 2312-5 澤