

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20111209

発行日 平成 23年 12月 9日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100100 下部用
作業年月日	平成23年 12月 9日		作業時間: 1.0 Hr
顧客名	泉胃腸科		TEL: 0852-27-4976
所在地	島根県松江市黒田町94-9		担当 様
販売店	株式会社サンキ		担当 様
納入年月日	平成22年 8月 30日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張 ☒ 引取 ☐	修理 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守一回の実施

不具合原因、作業内容

屋敷が27>L Ver0104 / J01.Aへ変更

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 493
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.13 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常ありませんでした

装置 情報	交換後運転回数: 254 → 0 (更新 (リセット) 実施) ・未実施	殺菌: 1172	殺菌+7L: 136
	リークチェック: 1314	自己洗浄: 11	7L単独: 57
			エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

23 12 9 日
松江市黒田町94-9
医療法人 社団 泉胃腸科医院
泉 明 夫
電話 (0852) 27-4976

ご署名

印

修理業者 株式会社 IHI シバウラ 岡山事業所
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528

責任技術者

作業者

