

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20121031

発行日 平成24年10月31日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号:	100191
作業年月日	平成24年10月31日	作業時間:	1.5 Hr
顧客名	公立邑智病院	TEL:	0855-95-2111
所在地	島根県邑智郡邑南町中野3848-2	担当	様
販売店	(株)エパルス 浜田営業所	担当	様
納入年月日	平成22年9月29日	保証期間	内 ☐ 外 ☐
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2年4回目	定期点検シール記入	☒
出張/引取	修理 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

保守点検

不具合原因、作業内容

下部部品交換

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☐	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 944
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

異常ありませんでした。

ジョブ4: Ver.0103 / T01.13

装置情報	交換後運転回数: 1042 → 0 更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌: 1054	殺菌+7h: 1624
	リークチェック: 1706	自己洗浄: 488	7h-1単独: 158
			エア単独: 4

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒		コネクタ		☒	
排水栓		☒				☐	
オゾン水濃度計		☒				☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒				☐	
オゾンセンサー		☒				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

平成24年10月31日

ご署名 林 勝 瞳 印

修理業者 株式会社 IHI シバウラ 岡山事業所
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528

責任技術者	作業者
中 澤 241031	中 澤 241031