

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 24 年 5 月 28 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100046
作業年月日	平成 24 年 5 月 28 日		作業時間:	1 Hr
顧客名	211 医院		TEL:	0859-56-5117
所在地	本子市淀江町分澤150		担当	様
販売店	(株) T94		担当	様
納入年月日	平成 年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検ソール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴	定期保守 特におし		
不具合原因、作業内容	定期保守		
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.74 ppm
水漏れ確認	正常 ☐	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	正常に使用に回していき。		

装置情報	交換後運転回数: 231	更新（リセット）実施・未実施	殺菌: 231	殺菌+7L: 81
	リークチェック: 78	自己洗浄: 31	アルコール単独: 1	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
定期交換品		☒	1			☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

24 年 5 月 28 日

ご署名 山根 榮子 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 山陰支店
鳥取県米子市皆生温泉 2-20-27
TEL: 0859-34-5675

責任技術者 作業者

井田