

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成24年11月7日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100634
作業年月日	平成24年11月7日		作業時間:	Hr
顧客名	中村医院		TEL:	089-29-5785
所在地	鳥取県米子市工後藤3丁目1-6		担当	様
販売店	三野医薬品(株)米子		担当	様
納入年月日	平成23年10月26日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バッテリー数
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 272 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数:	1123	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌:	1192	殺菌+7H:	051
	リークチェック:		自己洗浄:	7H-1単独:		エア単独:	

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ホジメーター		☒	1	ホジメーター		☒	1
ホジメーター		☒	1			☐	1
排水コネクタ		☒	1			☐	1
ホジメーター		☒	1			☐	1
排水栓		☒	1			☐	1

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

24年 11 月 7 日

ご署名 中村 暢宏 (中村印)

修理業者 新鋭工業 株式会社 山陰支店
鳥取県米子市皆生温泉2-20-27
TEL: 0859-34-5675

責任技術者	作業者
	中村 暢宏